
Endlosverbindungen

Folgende Verbindungsmethoden empfehlen wir:



Toleranzen bei der Produktion von Bändern

			Breite	•			
von	50	bis	100	mm	±	2,5	%
über	100	bis	150	mm	±	2,0	%
über	150	bis	200	mm	±	1,5	%
über	200	bis	300	mm	±	1,0	%
über	300	bis	750	mm	±	0,8	%
über	750	bis	1500	mm	±	0,7	%
über	1500	bis	2000	mm	±	0,6	%
über	2000	bis	3000	mm	±	0,5	%